

Procédure de DAP et évolution du registre de déclaration en 2026

Guide à destination des opérateurs de
déchets

Juillet 2025




01

La DAP, au cœur du modèle financier
Ecominéro

Une politique de traçabilité des apports qui s'appuie sur trois obligations contractuelles

Au lancement de l'éco-organisme, Ecominéro a décidé de construire un dispositif **COHERENT** et **COMMUN** à tous les opérateurs de déchets, en s'appuyant sur des processus qui s'appliquent déjà réglementairement pour tracer les déchets inertes.



**PROCÉDURE DE TRAÇABILITÉ
COMPLÈTE**
QUI S'APPUIE SUR
L'ETABLISSEMENT D'UNE DAP

PESAGE DES DECHETS
A L'AIDE D'UN PONT BASCULE
CONNECTÉ

**REGISTRE MENSUEL
DE DECLARATION COMPLET**

La DAP, socle du contrôle de l'éligibilité à toute rémunération

DEMANDE D'ACCEPTATION PRÉALABLE (DAP)



Producteur & Expéditeur

Le producteur et l'expéditeur du déchets doivent systématiquement être renseignés.

Cela permet de s'assurer de la réalité des apports et que le maître d'ouvrage (producteur) comme le maître d'œuvre (expéditeur) soient éligibles.



Chantier

L'adresse de provenance des déchets doit être complète et la nature des travaux précisée (bâtiment).

Le déchet doit provenir directement d'un chantier strictement du secteur du bâtiment.

Ecominéro soutient le premier point de reprise.



Quantité

La quantité de déchets figurant dans la DAP doit être cohérente avec la quantité de déchets collectés et déclarés à Ecominéro.



Déchets

Code à six chiffres.
Le déchet doit être éligible.

Une vigilance plus importante doit être apportée à la qualité des données issues de la DAP

DES PROCÉDURES DE GESTION DES DAP PAS TOUJOURS MAITRISÉES

- Des DAP non complétées à 100% ou mal complétées.
- Des DAP utilisées pour plusieurs chantiers.
- Des numéros de DAP différents pour un même chantier et même type d'apport.
- Des DAP pas toujours bien contrôlées à la réception des déchets sur le point de reprise.

ECOMINÉRO RENFORCE SES CONTRÔLES SUR LES APPORTS DE DÉCHETS

- Tout apport de déchets dont la DAP est incomplète, ne sera pas soutenu.
- Pour les sites soumis à une vérification des documents justificatifs, l'édition du BAF pourra ponctuellement être décalée dans le temps, en raison du temps requis pour cette vérification.

02

La DAP, l'essentiel à savoir

Que disent les textes de loi ?



La demande d'acceptation préalable (DAP) a été rendue obligatoire en France à partir du 1^{er} juillet 2006, dans le cadre de la réglementation sur les installations de stockage de déchets.

Cette obligation a été élargie aux déchets inertes par arrêté du 6 juillet 2011, qui précise les conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées. Cette évolution réglementaire vise à assurer une gestion plus rigoureuse des déchets inertes, en particulier ceux susceptibles de contenir des substances polluantes, et à renforcer la protection de l'environnement.

L'obligation de mise en place d'une procédure d'acceptation des déchets inertes étant antérieure à la mise en place de la REP PMCB, Ecominéro s'appuie sur ce dispositif rigoureux et commun aux opérateurs de déchets, pour tracer et rémunérer le traitement des déchets éligibles à la reprise sans frais.

» DAP et CAP, quelles différences ?

La **DAP** (Demande d'Acceptation Préalable) et le **CAP** (Certificat d'Acceptation Préalable) sont deux étapes distinctes dans le cadre de la procédure réglementaire d'acceptation d'un déchet.

Demande d'Acceptation Préalable (DAP)

La DAP vise à obtenir
l'autorisation préalable

Certificat d'Acceptation Préalable (CAP)

La CAP est le document signé par l'opérateur, donnant
son accord.

Il s'agit souvent du même document !



Par usage, Ecominéro emploie le terme **DAP**.

Quels sont les champs obligatoires d'une DAP ?

Les champs communiqués ci-dessous portent sur **des informations minimums obligatoires** pour la réalisation d'une DAP.
Chaque société est libre de la compléter avec des informations qui lui paraissent nécessaires pour la bonne réalisation de son activité.

CHAMPS		REMARQUES
IDENTIFICATION DE LA DAP	Numéro de la DAP	
ORIGINE DES DECHETS = CHANTIER D'OÙ PROVIENT LE DECHET	Nom du chantier	
	Adresse complète du chantier	
	Bâtiment / Non-Bâtiment	Obligation ajoutée par Ecominéro afin de pouvoir identifier les chantiers issus du bâtiment et éligibles à la REP.
PRODUCTEUR DES DECHETS = MAITRE D'OUVRAGE	Nom du producteur	
	Coordonnées	Adresse complète (obligatoire) Numéro de téléphone, email (au choix de l'opérateur de déchets)
	Cas échéant, numéro SIRET	Obligatoire si le producteur est une entreprise
EXPEDITEUR = MAITRE D'ŒUVRE (entreprise de travaux, artisan...) Certaines DAP utilisent les termes DEMANDEUR / INTERMEDIAIRE	Nom de l'expéditeur	
	Coordonnées	Adresse complète (obligatoire) Numéro de téléphone, email (au choix de l'opérateur de déchets)
	Cas échéant, numéro SIRET	Obligatoire si le producteur est une entreprise
TRANSPORTEUR	Nom du transporteur	Selon le cas, le transporteur peut être la même société que l'expéditeur ou une autre société. Dans tous les cas, préciser.
	Coordonnées	
	Cas échéant, numéro SIRET	

Quels sont les champs obligatoires d'une DAP ?

CHAMPS		REMARQUES	
IDENTIFICATION DU / DES DECHET(S)	Libellé du/des déchet(s)	Liste des déchets figurant à l' <u>annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement</u>	
	Code à six chiffres des déchets		
	Quantité de déchets concernés en tonnes	Quantité estimative du déchet produit sur toute la durée des travaux	
CARACTERISTIQUES DU / DES DECHET(S)	L'opérateur peut ajouter dans sa DAP toute information ou engagement nécessaire pour s'assurer de l'admission du déchet. Quelques exemples : <ul style="list-style-type: none">• Résultats d'analyse physico-chimique• Engagement sur l'absence de polluants• Engagement sur l'absence de nécessité de tri		
SIGNATURES DATEES DES PARTIES PRENANTES	PRODUCTEUR	OBLIGATOIRE	Dans les faits, la signature du producteur peut s'avérer complexe (en particulier pour les artisans). Lors des contrôles, Ecominéro s'assurera de la signature de l'Expéditeur et de l'Opérateur.
	EXPEDITEUR	OBLIGATOIRE	
	OPERATEUR	OBLIGATOIRE, une fois signée, la DAP devient un CAP.	



La durée de validité d'une DAP est d'un an au maximum.

Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période.

03

Les règles de remplissage et de contrôle

Quelles vérifications sont attendues de la part des opérateurs ?

Etablissement de la DAP

VÉRIFICATION QUE L'ENSEMBLE DES
CHAMPS SOIENT COMPLÉTÉS



VÉRIFICATION QUE L'ENSEMBLE DES
CHAMPS SOIENT CORRECTS

Signature de la DAP



Ecominéro s'assure à minima que la DAP soit signée
par l'expéditeur et l'opérateur

Réception de l'apport

VÉRIFICATION QU'UNE DAP EST BIEN PRESENTE POUR
L'APPORT CONCERNÉ

VÉRIFICATION QUE LE TYPE DE DÉCHET
APPORTÉ SOIT COHÉRENT AVEC LA DAP

VÉRIFICATION DU RESPECT DU STANDARD
DE COLLECTE SÉPARÉE (QUALITÉ DU TRI)

Comment s'assurer de l'éligibilité de l'apport/origine ?

A titre de rappel, conformément à l'article R. 543-289 du Code de l'environnement, est exclu de la REP :

Les terres excavées et pierres d'origine
non anthropique
(travaux de terrassement...)

Les chantiers de génie civil y
compris les travaux liés à la voirie
et aux divers réseaux sur l'espace
public, et des ouvrages
d'art (ponts et tunnels).

Tout apport issu d'une massification ou
d'un déstockage.



La reprise sans frais concerne uniquement les déchets du bâtiment triés à la source et apportés par leurs détenteurs ou un tiers, directement depuis le chantier sans rupture de charge.

Comment s'assurer du bon remplissage de la DAP ?

Pour une collaboration efficace avec Ecominéro, la DAP doit être remplie correctement. Voici les indications à suivre.

TYPE D'APPORTEUR	Informations à renseigner sur le volet « CHANTIER / ORIGINE DU DECHET »	Informations à renseigner sur le volet « PRODUCTEUR »	Informations à renseigner sur le volet « EXPEDITEUR »
DEMOLISSEUR ENTREPRISE DE TRAVAUX GESTIONNAIRE DE DECHETS	Adresse du chantier	Nom du maitre d'ouvrage	Nom du démolisseur / entreprise de travaux / gestionnaire de déchets (mandataire)
ARTISAN Règle acceptée pour les apports <u>inférieurs à 3,5t</u>	Adresse du chantier OU Adresse de l'artisan	Nom du maitre d'ouvrage OU Nom de l'artisan	Nom de l'artisan
DISTRIBUTEUR	Adresse du distributeur	Nom du distributeur	Eco-organisme mandataire
PARTICULIER	Adresse du particulier	Nom du particulier	Nom du particulier

LES AUDITS DES POINTS DE REPRISE MONTRENT TROP SOUVENT DES ANOMALIES DE VALIDITE DE LA DAP

Quelques exemples d'anomalies identifiées

Le chantier n'est pas éligible à la REP PMCB, l'adresse n'a pas été vérifiée par l'opérateur

La DAP n'est pas signée

Le SIRET du producteur ou de l'expéditeur ne correspond pas à la raison sociale

Les données de la DAP ne correspondent pas à celles du registre ou du bordereau de livraison

L'adresse chantier est incomplète

La coche Bâtiment/Non bâtiment n'est pas incluse dans la DAP


Le tonnage estimatif n'est pas renseigné

04



Un nouveau registre de déclaration en 2026

Un registre actuel qui collecte déjà des informations issues de la DAP

Six informations demandées au registre de déclaration Ecominéro sont déjà issues de la **Demande d'Acceptation Préalable (DAP)**.



Évolution du registre de déclaration 2026 afin de mieux qualifier l'origine



Un registre de déclaration qui évolue en 2026

Le nouveau registre de déclaration sera effectif pour les tonnages réceptionnés en janvier 2026, sur la déclaration à réaliser en février.



Télécharger le registre 2026

)] Toutes les données du registre doivent être extraites des DAP

Numéro de la DAP

Adresse du chantier

Type de chantier bâtiment / non-bâtiment

Raison sociale et n° SIRET du producteur

Raison sociale et n° SIRET de l'expéditeur

Code déchet de la matière réceptionnée

Demande d'Acceptation Préalable (DAP)

Information préalable à l'admission des déchets inertes

Date : N° DAP :

1. CHANTIER ou SITE D'ORIGINE DES DECHETS INERTES							
Identification :				Bâtiment :			
Adresse :				Date 1er dépôt :			
Code Postal :		Commune :		Durée du chantier :			
Nom du contact sur le chantier :			Tél :		Mail :		
Spécifier le type de site :			<input type="checkbox"/> Bâtiment		<input type="checkbox"/> Non-bâtiment		

2. PRODUCTEUR DES DECHETS INERTES (Maître d'ouvrage)			
Raison sociale :		Adresse :	
N° de SIRET :			
Personne à contacter :		Tél :	
		Mail :	


3. EXPÉDITEUR (Entreprise chargée des travaux / Mandataire)			
Raison sociale :		Adresse :	
N° de SIRET :			
Personne à contacter :		Tél :	
		Mail :	

4. TRANSPORTEUR			
Raison sociale :		Adresse :	
N° de SIRET :			
Personne à contacter :		Tél :	
		Mail :	
Type de véhicule :	<input type="checkbox"/> 4/2	<input type="checkbox"/> 6/4	<input type="checkbox"/> 8/4
	<input type="checkbox"/> Semi	<input type="checkbox"/> Autre	
Conditionnement :	<input type="checkbox"/> Vrac	<input type="checkbox"/> Big-Bag	<input type="checkbox"/> Palettes
	<input type="checkbox"/> Autres		

5. IDENTIFICATION DES DECHETS							
Code du déchet	Libellé	Catégorie de déchet	Quantité	Résultats d'analyses éventuellement joints			
				Test goudron	Test Amiante	Analyse ballast	Caractérisation préalable du déchet
170101BPPF		17 01 01	10000.00 T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
170107MG		17 01 07	10000.00 T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
170107MGPDIND		17 01 07	10000.00 T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. ENGAGEMENT		
<p>Le producteur de déchets et le demandeur s'engagent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> * livrer des déchets inertes conformes aux spécifications de ce document, et ne pas procéder à une dilution des déchets. * porter à la connaissance du site d'acceptation tout changement qui interviendrait sur les déchets modifiant ces indications. * évacuer en filière(s) agréée(s) tous déchets qui s'avèreraient être pollués. * faire analyser tout déchet inerte provenant d'un chantier de dépollution et apporter avec le présent document, les résultats prouvant le caractère inerte du déchet. 		
Cachet et signature	Producteur : Nom : Date : Signature :	Demandeur Nom : Date : Signature :


7. ACCEPTATION PREALBALE DU POINT DE REPRISE				
Date	Oui	Non	Motif de refus d'acceptation	<input type="checkbox"/> Dépassement du seuil <input type="checkbox"/> Déchet sur le site <input type="checkbox"/> Impossibilité technique de réception <input type="checkbox"/> Autres :
Nom du responsable admission point de reprise			Cachet et signature	



 Recyclons pour

 bâtir durable

Quelles actions sont attendues des opérateurs sous contrat ?



Nos responsables régionaux



Laurent AUGER
laurent.auger@ecominero.fr
Responsable régional Sud-Ouest



Alexis BLANC
alexis.blanc@ecominero.fr
Responsable régional Sud-Est



Cédric GERGAUD
cedric.gergaud@ecominero.fr
Responsable régional Centre-Est



Ludovic LEMAHIEU
ludovic.lemahieu@ecominero.fr
Directeur Recyclage et Valorisation
et Responsable régional IDF




Benoît PLANCHARD
benoit.planchard@ecominero.fr
Référent DROM-COM



Frédéric VAUCLAIR
frederic.vauclair@ecominero.fr
Responsable régional Ouest



Cédric WIRTZ
cedric.wirtz@ecominero.fr
Responsable régional Nord-Est




SANCTION LIEE A LA FRAUDE



Récemment des déclarations ont été identifiées avec des apports non éligibles demandés en soutien.

Ecominéro vous rappelle que toute déclaration frauduleuse fera l'objet d'un refus de paiement et pourra amener à une rupture du contrat ainsi que des poursuites en justice.

Retrouvez en quelques clics toutes les informations qu'Ecominéro met à votre disposition sur le site web



16 bis boulevard Jean-Jaurès 92110
CLICHY

www.ecominero.fr